



PLANCHER INTERMEDIAIRE TYPE 4

Plancher en bois lamellé-croisé


Détail jonction plancher CLT / mur ossature bois sur lisse haute



Restitution de l'étanchéité entre deux panneaux de plancher en rive, au droit des murs (voir PI04-03)

Film ayant un $S_d < 0.18$ m en attente pour jointoiment avec le pare-vapeur intérieur

Variante pour la gestion de la continuité du plan d'étanchéité à l'air



- COMPLEMENT LEGENDE
- Calfeutrement
 - Cale
 - Pare-vapeur
 - Pare-pluie
 - Bande pare-vapeur rapportée
 - Bande adhésive

20/02/2025

PI04-05

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

catalogue-bois-construction.fr

